

**Wydział Transportu**

ul. Hawska 1, 85-720 Bydgoszcz

tel.: 47 751 1490, fax 47 75155782, e-mail: transport@bg.policja.gov.pl

WT-SE.240. 10.2021.JK

Bydgoszcz, dnia 04-10-2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004 z póź. zm.), Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy informuje, że posiada do zbycia rzeczowe składniki majątku ruchomego obejmujące nw. sprzęt transportowy.

**WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DO ZBYCIA
ZAKWALIFIKOWANEGO JAKO ZBĘDNY LUB ZUŻYTY**

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj	Rok produkcji	Przebieg (km)	Nr wew.	Uwagi
1	T-4 2,5TDI	furgon	2001	316044	3607	niesprawny
2	Volkswagen T-4	furgon	2001	253013	3616	niesprawny
3	Skoda Fabia 1,4	osobowy	2002	189976	3687	niesprawny
4	Fiat Seicento 1,1 VAN	osobowy	2002	102717	3688	niesprawny
5	Opel Astra II 2,0 DTI	osobowy	2002	249610	3710	niesprawny
6	Opel Astra II 1,4	osobowy	2004	237056	3797	niesprawny
7	Octavia 1,6 combi	osobowy	2004	267310	3799	niesprawny
8	Octavia 1,9TDI combi	osobowy	2004	345976	3829	niesprawny
9	Skoda Octavia	osobowy	2005	388521	3902	niesprawny
10	Opel Astra II 1,6	osobowy	2005	271253	3911	niesprawny
11	Opel Astra II 1,6	osobowy	2005	247775	3912	niesprawny
12	Opel Astra II 1,6	osobowy	2005	285684	3925	niesprawny
13	Renault Thalia 1,5 DCI	osobowy	2005	218441	3931	niesprawny
14	Skoda Octavia	osobowy	2005	297851	3940	niesprawny
15	Octavia 2,0TDI liftback	osobowy	2005	338869	3942	niesprawny
16	VW Caddy 1,9 TDI	osobowy	2005	349491	3958	niesprawny
17	VW Caddy 1,9 TDI	osobowy	2005	340025	3962	niesprawny
18	Renault Kangoo 1,5 DCI van	osobowy	2005	204741	3987	niesprawny
19	Renault Kangoo 1,5	osobowy	2005	194125	3995	niesprawny
20	Renault Kangoo 1,5 DCI van	osobowy	2005	224138	3996	niesprawny
21	Skoda Fabia	osobowy	2004	372054	4023	niesprawny
22	Fiat Stilo 1,6	osobowy	2006	207674	4030	niesprawny
23	Skoda Octavia 1,9 TDI combi	osobowy	2006	362467	4044	niesprawny
24	Renault Kangoo 1,5DCI van	osobowy	2006	244319	4062	po kolizji
25	Kia Ceed 2,0 CRDI	osobowy	2008	285185	4227	niesprawny
26	Kia Ceed 2,0 CRDI	osobowy	2008	313235	4238	niesprawny
27	Kia Ceed 2,0 CRDI	osobowy	2008	354700	4245	niesprawny
28	Kia Ceed 2,0 CRDI	osobowy	2008	291366	4257	niesprawny
29	Kia Ceed 2,0 CRDI	osobowy	2008	287206	4262	niesprawny

30	Kia Ceed 2,0 CRDI	osobowy	2008	275377	4276	niesprawny
31	Fiat Bravo 1,9 D	osobowy	2008	240689	4314	niesprawny
32	Fiat Ducato 3,0 MJ	furgon	2008	301033	4338	niesprawny
33	Kia Ceed 2,0 CRDI	osobowy	2008	406456	4347	niesprawny
34	Kia Ceed 2,0 CRDI	osobowy	2008	275932	4350	niesprawny
35	Kia Ceed 2,0 CRDI	osobowy	2009	310659	4392	niesprawny
36	Fiat Ducato 3,0 MJ	furgon	2009	260713	4449	niesprawny
37	Fiat Ducato 3,0 MJ	furgon	2009	339767	4451	niesprawny
38	Fiat Ducato 3,0 MJ	furgon	2009	297566	4452	niesprawny
39	Kia Ceed 2,0 CRDI	osobowy	2009	334054	4472	niesprawny
40	Kia Ceed 2,0 CRDI	osobowy	2009	219136	4483	niesprawny
41	Renault Trafic	osobowy	2009	378750	4498	niesprawny
42	Kia Ceed 2,0 CRDI	osobowy	2009	274314	4570	niesprawny
43	Seat Ibiza 1,4	osobowy	2003	164323	4715	niesprawny
44	Opel Insignia 2,0	osobowy	2013	313579	4722	niesprawny
45	Opel Astra	osobowy	2014	84047	4750	niesprawny
46	Peugeot 206 1,6	osobowy	2002	208065	4767	niesprawny
47	Dacia Duster	osobowy	2014	266203	4773	po kolizji
48	Kia Ceed 1,6	osobowy	2017	188943	4966	po kolizji
49	BMW 330 i 2,0	osobowy	2017	90776	4987	po spaleniu
50	Opel Crossland 1,2	osobowy	2018	28445	5081	po kolizji

Zgłoszenia proszę nadsyłać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia informacji. Zgłoszenia (wnioski) winny być zgodne z wytycznymi przedstawionymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004 z póź. zm.).

W celu uzyskania dodatkowych informacji o sprzęcie, merytoryczni pracownicy mogą uzyskać pod nr tel. 47 751 1613 lub 47 751 1494.

Ponadto informuję, iż wszystkie ww. pojazdy są wyrejestrowane, a ich stan techniczny uniemożliwia ich samodzielne poruszanie się po drogach.